

ANEXA Nr. 2 - conf. Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora HGR 273 / 1994 cu modificările și completările ulterioare .

APROB ADMITEREA
INVESTITOR
COMUNA CASIN , PRIMAR

IOAN COSMIN CURELEA



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor

Nr. 6701 din 23.08.2022

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției

„ **MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CASIN , JUDETUL BACAU** „, lucrări executate în cadrul Contractului de lucrari nr. 6751 / 14.08.2018 , încheiat între COMUNA CASIN și Asocieria S.C. TRANS CARPAT SRL - SC CONSTRUCTII GENERALE MOLDOVA SRL, S.C. TRANS CARPAT SRL Lider de Asociere și al Contractului de lucrari nr. 6276 / 21.07.2021 , încheiat între COMUNA CASIN și SC GIRONAP PROD SA.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă : Traseele studiate sunt amplasate în zona intravilan a satelor Casin și Curita. Lungimea totală a drumurilor locale = 5501 m,

Sat Casin :

D12, numar cadastral / numar topografic 62157, numar carte funciara 62157
D13, numar cadastral / numar topografic 62157, numar carte funciara 62157
D14, numar cadastral / numar topografic 62159 , 62158 numar carte funciara 62159 ,
62158
D15, numar cadastral / numar topografic 62156 , numar carte funciara 62156
D16, numar cadastral / numar topografic 62160, numar carte funciara 62160
D17, numar cadastral / numar topografic 62169, numar carte funciara 62169
D18, numar cadastral / numar topografic 62168, numar carte funciara 62168
D25, numar cadastral / numar topografic 62162, numar carte funciara 62162
D26, numar cadastral / numar topografic 62163, 62170, numar carte funciara 62163,
62170
D41, numar cadastral / numar topografic 62154, numar carte funciara 62154
D43, numar cadastral / numar topografic 62155, numar carte funciara 62155

Sat Curita :

D103, numar cadastral / numar topografic 62165, 62164, numar carte funciara 62165,
62164

Suprafata de teren pe care s-au desfasurat lucrarile apartine domeniului public al Comunei Casin conform HCL nr. 31 / 1999 și HCL nr. 8 / 31.01.2019 fiind administrata de Consiliul Local al Comunei Casin , aflata în intravilanul comunei Casin, satul Casin conform PUG , Proiect nr. 2/ 2002 aprobat prin HCL Casin nr. 34 / 08.05.2009 , prelungit prin HCL 29 / 08.05.2019

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 53 , emisa de Presedintele Consiliului Judetean Bacau la data de 20.04.2018 , cu valabilitate până la data de 06. 06.2023.

3. Comisia de recepție și-a desfasurat activitatea începând cu data de 16.08.2022 până la data 19.08.2022 , fiind formata din :

Președinte: Cojocă - Flintoacă Ion - Viceprimar Comuna Casin

Membri: Șolot Lucian - Reprezentant CJ - Bacau
Dragu Volinas - Tehnician urbanism
Stefan Bogdan - inspector, reprezentant ISC Bacau
Sbarna Niculina - inginer specialist CFDP,
Prohozescu Bogdan- inginer specialist CFDP,
Mancas Alice- Irina- inginerspecialist CFDP,

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea,)

Ing. Furdui Eugen -reprezentant proiectant SC RUTIER- CONEX XXI S.R.L , elaborator Proiect nr. 1122 / 2017 si Proiect nr. 1195/2020 ,
Ing. Clipa Ionut- Marian- reprezentant al executantului SC GIRONAP PROD SA
Ing. Cojocaru Eugen - Responsabil tehnic cu executia -SC GIRONAP PROD SA

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Neagu Marian - diriginte de șantier, specializat în domeniile : drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu , Autorizație nr. 00024347 /2011-09-16;

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

Proiectantul si dirigințele de santier au prezentat referatele pe specialitati prin care se constata respectarea prevederilor proiectului tehnic de executie si se propune receptionarea lucrării.

6.1.Capacități fizice realizate :

Viteza de proiectare este de 40 Km/ora.

Tronson de drum D12 km 0,+000- km 0+247

- fundatie din balast 15 c
- fundatie din piatra sparta
- rigola carosabila 45ml
- strat de legatura
- strat de uzura
- acostamente din piatra sparta

Tronson de drum D13 km 0+000- 0+ 314

- fundatie din balast 15 cm grosime
- fundatie din piatra sparta 12 cm grosime
- strat de legatura
- strat de uzura
- rigola de acostament L = 128 ml
- acostament din piatra Sparta
- acostament din beton
- rigola carosabila L = 8,4 ml

Tronson de drum D14 km 0+000- km 0 + 900

- fundatie din balast 15 cm
- strat din piatra sparta 12 cm
- strat de legatura executat
- strat de uzura executat
- rigola carosabila L = 8,60ml (conform DS)
- rigola carosabila L= 9, 70 ml(conform DS)
- acostament din piatra Sparta
- rigola carosabila L= 80 ml
- rigola carosabila L = 7,25ml (conform DS)

Tronson de drum D15 km 0+ 000 km 0+209

- strat de fundatie din balast 15 cm
- strat din piatra Sparta 12 cm
- strat de legatura executat
- strat de uzura executat

- acostament din piatra Sparta
- rigola pereata

Tronson de drum D16 km0+ 000 – km 0+197

- fundatie din balast 15 cm
- Strat din piatra sparta 12 cm
- strat de legatura
- strat de uzura
- rigola de acostament L= 160,5 ml
- acostament din piatra sparta

Tronson de drum D17 km 0+ 000 km 0+146

- fundatie din balast 15 cm
- strat din piatra sparta 12 cm
- strat de legatura
- strat de uzura
- acostament din piatra sparta

Tronson de drum D 18 km 0+000 – km0=606

- fundatie din balast 15 cm
- strat din piatra sparta 12 cm
- strat de legatura
- strat de uzura
- acostament din piatra sparta
- rigola carosabila L = 11 ml (conformDS)

Tronson de drum D25 km 0+000 km 0 + 600

- fundatie din balast 15 cm
- strat din piatra sparta
- strat de legatura
- strat de uzura
- acostament din piatra sparta
- acostament din beton

Tronson de drum D26 km 0+ 000 –km 0+1297

- fundatie din balast 15 cm
- strat din piatra sparta 12 cm
- strat de legatura
- strat de uzura executat
- acostament consolidate din beton
- acostament din piatra Sparta

Tronson de drum D 41 km 0+ 000 km 0+ 260

- fundatie din balast 15 cm
- strat din piatra sparta 12 cm
- rigola carosabila L = 7,25 ml (conform DS)

Tronson de drum D 43 km 0+000 – km 0 +119

- fundatie din balast 15 cm
- strat din piatra sparta 12 cm
- rigola carosabila L = 7,25 ml(conform DS)

Tronson de drum D 103 km 0+ 000 – km 579

- fundatie din balast 15 cm
- strat din piatra sparta 12 cm
- strat de legatura
- strat de uzura
- rigola carosabila L = 7 25 ml(conform DS)
- rigola de acostament L = 210 ml(conform DS)
- rigola pereata triunghiulara 40 ml

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor

teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal;

NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal.

NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **5.056.108,72 lei fără TVA** , 6.016.769,38 lei cu TVA 19 % , din care :

- SC TRANS CARPAT SRL - 1.152.418 ,58 lei fara TVA , 1.371.378,11 lei cu TVA 19%,

- SC GIRONAP PROD SA - 3.903.690,14 lei fara TVA , 4.645.391,27 lei cu TVA 19 %,

6.6. Perioada de garanție :

- a lucrarilor executate 36 luni,

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.).

NU SUNT SOLICITARI SUPLIMENTARE

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminarea lucrărilor
o respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

- a) Respectarea prevederilor din autorizatia de construire , precum si avizele /acordurile si conditiile de executie impuse de autoritatile competente ,
- b) Executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului de lucrari /de executie , ale documentatiei de proiectare, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice cu respectarea cerintelor fundamentale, conform legii;
- c) Terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul de lucrari /de executie incheiat intre investitor si executant si in documentatia anexa la contract ,respectiv la lucrarile aferente partilor/obiectelor/sectoarelor din/de constructie in conditiile prevazute la art.4din Regulament.
- d) Documentele care intra in componenta Cartii tehnice a constructiei , inclusiv proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor , dispozitiile de santier , procesele- verbale de lucrari ascunse , procesele- verbale de control in faze determinante , precum si orice alt document aferent proiectarii si executiei lucrarilor;
- e) Existenta devizului general actualizat la terminarea lucrarilor si/sau a documentelor care certifica valoarea calculata de autoritatea administratieipublice competente care a emis autorizatia de construire / desfiintare in vederea regularizarii taxei de autorizare , din care sa reiasa valoarea

finala a lucrarilor executate, precum si a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat in Constructii - ISC ,

f) Adeverinta eliberata de Inspectoratul de Stat in Constructii - ISC , prin care se confirma platile efectuate , respectiv daca investitorul a virat catre ISC sumele aferente cotelor prevazute in Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in Legea nr. 10 / 1995 , republicata, precum si penalitati aferente , daca este cazul;

g) Referatele pe specialitati intocmite de proiectant si dirigintele de santier cu privire la modul in care a fost executata lucrarea;

Executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu documentatia de executie si respectarea prevederilor din proiect.

S-a constatat respectarea prevederilor din autorizatia de construire.

.9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

Urmarirea comportarii in timp a constructiei.

10. Prezentul proces - verbal, continand 5 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat astazi 23.08.2022 in 7 exemplare.

11. Alte mentiuni : comisia de receptie a facut verificarea lucrarilor pe teren in data de 16.08.2022 , intre orele 11:00 - 15:00 .

Comisia de receptie

Președinte: COJOCEA FLINTOACA ION

Membri:

ȘOLOT LUCIAN

DRAGU VOLINAS

STEFAN BOGDAN

SBARNA NICULUINA

PROHOZESCU BOGDAN

MANCAS ALICE- IRINA

Alți participanți:

Proiectant:

FURDUI EUGEN

Executant:

CLIPA IONUT-MARIAN

COJOCARU EUGEN

Secretar : NEAGU MARIAN

